



Den färdigrestaurerade kyrkan, med dess omgestaltade skorsten. Inledningsvis fanns planer på att riva silikatskorstenen, ner till taknocken. Den skulle ersättas av den tidigare nertagna skorstenen som var uppbyggd av fyra par element i finbuggen kalksten. Delarna hade givits bort till församlingsmedlemmar för att bl a användas som trädgårdsprydnader. Då det ej utan stora svårigheter gick att återanskaffa alla delarna blev en alternativ lösning i stället att sätta upp den snarlika, sedan länge nermonterade skorstenen från Björke kyrka. Tyvärr var Björkeskorstenen i alltför dåligt skick. Det beslutades att behålla den befintliga skorstenen, men förhöja dess arkitektoniska kvaliteter och upplevelsevärde genom att putsa och förse den med utkragat krön i två nivåer. GF1310-135

Fragment av bildsten med delar av ristningarna bevarade. Den används idag som trappsten framför korportalen. GF1310-145

