



LÄNSMUSEET PÅ GOTLAND

THE COUNTY MUSEUM OF GOTLAND, SWEDEN
Byggnadsvårdsavdelningen

Dnr 232

Visby 2002-11-26

Burs Pastorat
620 13 STÅNGA


Upprustningsplan för Burs Prästgård



Allmänt

Vid upprustning och underhåll skall traditionella material och metoder användas. Endast helt förlorade delar skall ersättas, vilket innebär lappning och lagning, ej utbyte. Det är endast originalet som har kulturhistoriskt värde, kopian har inget värde.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	E-post	Postgiro	Bankgiro
Mellangatan 19 SE-621 56 VISBY	Strandgatan 10 VISBY	0498-29 27 45 0498-29 27	0498-29 27 53	lansmuseum@gotmus.i.se Stefan.haase@gotmus.i.se www.gotmus.i.se	18 88 00-7	308-0728



Gångar och brunn

Sandstensgången mellan norra flygeln och grinden kan tyda på flistakshus tidigare på prästgården. Övriga gångar är av kalksten. Krossade och helskärviga flis byts ut.

Utanför brygghuset finns en fd öppen **brunn**. Som brunnslock har man använt övre hälften av en stor bildsten av vikingatida typ och huggit ett stort hål i dess mitt. Detta kan tyda på att brunnen är tillkommen senast vid kristendomens införande, alltså för uppemot 1000 år sedan! Brunnen har i senare tid fyllts igen och nu avsågade träd har slagit rot i öppningen.